

СОГЛАСОВАНО Начальник отдела культуры администрации Тогучинского района Новосибирской области  Т.П. Савилова «__» _____ 201 г. 	УТВЕРЖДАЮ И.о. директора МКУК «Буготакский КДЦ»  М.Г. Гринченко «__» _____ 201 г. 	СОГЛАСОВАНО Председатель общественной организации инвалидов Тогучинского района  В. Сгибнева «__» _____ 201 г. 
--	--	---

План адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения

Муниципальное казённое учреждение культуры «Буготакский культурно - досуговый центр»

с.Буготак, ул. Колхозная 34, Тогучинский район, Новосибирская область

на 2016-2030 гг.

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансировани е	Срок исполнения	Ответственны й исполнитель
1.	Организационные мероприятия:				5000,00		Гринченко М.Г
1.1.	Разработка и утверждение организационно – распорядительных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам инструктирование специалистов по работе с инвалидами, связанными с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов	К, О, Г, У, С	Норматив но – правовые документ ы	1	1000,00	2019 год	Гринченко М.Г
1.2.	Актуализировать паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг учреждения. Обеспечение доступности для инвалидов			1		По мере необходимос ти	Гринченко М.Г

1.3.	Инструктирование специалистов по работе с инвалидами, связанными с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов	МГН (К, О, С, Г, У)					
1.4.	Обучение работников по работе с инвалидами	МГН (К, О, С, Г, У)		1	4000	2019	Гринченко М.Г
2.	Приобретение технических средств адаптации				20000.00		
2.1	Приставной пандус в зрительный зал	К, О	приобретение	2	20000,00	2019	Гринченко М.Г
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						
3.1.1.	Установка знака «Парковка для инвалидов», разметка	(К, О, С, Г, У)	Ремонтные работы	1	1000,00	2019	Гринченко М.Г
3.2	По входу в здание						
3.2.1.	Маркировка ступеней крыльца			1	3000,00	2020	Гринченко М.Г
3.3	По путям движения в здании, включая пути эвакуации						
3.3.1.	Демонтаж порогов	К, О	Текущий ремонт	2	5000,00	2019	Гринченко М.Г
3.4	По зоне оказания услуг						
3.4.1.	Организация мест в зрительном зале для колясочников в соответствии с нормативами	К, О	Текущий ремонт	2	10000,00	2020	Гринченко М.Г
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
3.5.1.	Ремонт туалетного помещения согласно проекту по адаптации для МГН	К, О, Г, У	Капитальный ремонт	2	600000,00	2029	Гринченко М.Г
3.6	По системе информации						
3.6.1.	Установка пиктограмм, информационных панелей и тактильных табличек (знак доступности помещения, кабины, знаки выполненные рельефно-точечным шрифтом «Брайля»)	К, О, С, Г, У	установка	2	50000,00	2016-2030	Гринченко М.Г

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
-на начало планового периода	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДП
-по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДП
-по завершении 2-го этапа адаптации**	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.

Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); ВНД – временно недоступно.

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора МКУК «Буготакский КДЦ»



М.Г. Гринченко

20__ г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

№ 2

Муниципальное казённое учреждение культуры «Буготакский культурно – досуговый центр», МКУК «Буготакский КДЦ»
Полное юридическое наименование объекта

Буготак ул.Колхозная 34 Тогучинский район, Новосибирская область 8(383)40-26-516; 633410 ; irina_zvereva_70@mail.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта : муниципальное учреждение местного самоуправления Буготакского сельсовета Тогучинского района
Новосибирской области

2. Вид деятельности : культура

3. Форма собственности : муниципальная

Государственная, муниципальная, частная

4. Размещение объекта : отдельно стоящее здание 1 этаж; год постройки – 1964 год.

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. от 50 до 150 человек в день, зрительный зал 150 мест.

6. Функциональное назначение объекта : культурно – досуговое учреждение

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ № п/п	Элементы генплана	Едини- цы изме- ре-ния	Нормати в	Факти- ческая величина	Для МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Парковка для посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	нет	К, О		П.4.2.2. СП 59.13330.2012
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	нет	К, О		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6х3,6	нет	К		П.4.2.4. СП 59.13330.2012
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	Не имеется	К		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения	м	2,0	28.0	К		П.4.1.7. СП 59.13330.2012
	- при наличии площадок для разезда ИК (карманов)		Допусти мо 1,2				
	-указатели направления движения		наличие	нет	К, О, Г		П.4.1.3. СП 59.13330.2012
	- высота бордюра	см	5	нет	С		П.4.1.9. СП 59.13330.2012
	Съезды с тротуаров : уклон		1:12	нет			
	вблизи зданий и в затесненных местах		Допуска ется 1:10				

Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	80 50-60	нет	С		П.4.1.10. СП 59.13330.2012
Подсветка пути движения: на высоте с интервалом	м	0,3-0,4 от земли 2-3	нет	С		П.5.5 СП 35- 105-2001

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (выходы) на территорию	есть						
1.2	Путь (пути) движения на территорию	есть						
1.3	Лестница(наружная)	нет						
2.4	Пандус (наружный)	есть						Текущий ремонт
2.5	Автостоянка и парковка	нет						

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	

территория прилегающая к зданию	ДЧ-В			Текущий ремонт
---------------------------------	------	--	--	----------------

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежит	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140х200 или 150х185	480х250	К		П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Поручни (ограждение)		наличие	Наличие с одной сторон	К, О, С		П.5.1.2 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	Тротуарная плитка	Все категории		П.5.1.3 СП 59.13330.2012
	Навес		наличие	наличие	Все категории		П.5.1.3 СП 59.13330.2012
	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	нет	О,С		П.4.1.12. СП 59.13330.2012
	Уклон лестничного марша		Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2	нет	О		П.6.6. СП 118.13330.2012
	Высота ступени	см	от 12 до 15	нет	О,С		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина проступи	см	от 35 до 40	нет	О,С		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	нет	О, С, Г		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	нет	С		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	нет	С		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	нет	С		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	нет	О,С		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Поручни с двух сторон		наличие	нет	О, С		П.4.1.14 СП 59.13330.2012
	- высота поручней	см	Допустимо 85-92	нет	О, С		П.6.16. СП 118.13330.2012
	- завершающие части поручней	см	Не менее 30	нет	О, С		П.5.3.3 ГОСТ Р 51261
	Пандус		наличие				

Ширина пандуса	см	Не менее 100	100	К		П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012
Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче 1:20 (5%)	480 52	К		П.4.1.14 СП 59.13330.2012
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	125x175	К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
Поручни с двух сторон:		наличие	имеются	К,О		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	70	К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	28	К, О		П.5.2.3 ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		наличие	нет	К,О,С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	нет	С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
Наружный подъемник : вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	нет	К		П.4.1.14. СП 59.13330.2012
Тамбур						
Габариты: глубина х ширина	см	не менее 230x150 при реконструкции допустимо от 150 до 180x200	нет	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2012
Двери : распашные (Р), автоматические раздвижные (А) - ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	89. 57.	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
- высота порога	см	не более 1,4	3 см	К,О,С		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	нет	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20	нет	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	нет	С		П.5.1.5. СП 59.13330.2012

Заключение по зоне

№	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работа по адаптации объектов
---	-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

	планировочного элемента	Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть			Нет нескользкого покрытия	К	-	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка(перед дверью)	есть			-	Все категории	-	Текущий ремонт
2.4	Дверь входная	есть			-	-	-	-
2.5	Тамбур	-	-	-	-	-	-	-

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У)			Капитальный ремонт

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

(для доступа к зоне оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категории МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	220	К		П.5.2.1. СП 59.13330.201 2
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	220	К,О,С		П.5.2.2. СП 59.13330.201 2
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	нет	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.201 2
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	нет	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.201 2
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	нет	К,О,С		П.5.2.4. СП

						59.13330.201 2
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стенами		наличие	имеется	С	П.5.2.4. СП 59.13330.201 2


Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет						
3.2	Лестница внутри здания	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъёмник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Не соответствует высота порогов	К		Текущий ремонт
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У,С)			Текущий ремонт (убрать пороги)

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок			нет			
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 85	-	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	-	К		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций)	наличие	Не менее 1	-	Г		П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты)	ед.	Не менее 1	нет			
	Площадь кабинета: для индивидуального приема на два рабочих места	кв.м.	12 18	-	К		П.7.1.13. СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	-	К, О		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту	ед.		нет			
	Предприятия торговли			нет			
	Ширина полосы движения	см	120	-	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Оборудование (стеллаж, прилавок): высота глубина	см	80 не более 50	-	К		П.7.4.1. СП 59.13330.2012
	Кабины для переодевания, примерочные кабины со свободным пространством	см	Не менее 150х150	-	К		П.7.1.14 СП 59.13330.2012
	Доступный расчетно-кассовый пост	наличие	Не менее 1	-	К, О, Г, С		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата	см	Не менее 110	-	К, О		П.7.4.2 СП 59.13330.2012
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Предприятия питания			нет			
	Площадь обеденного зала	кв.м.	Не менее 3 на 1 место	-	К, О, С		П.7.4.5. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода около прилавков	см	Не менее 90	-	К, О, С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Высота стола (не менее одного)	см	65-70	-	К		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода между столами	см	120	-	К, О, С		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Стойка бара: ширина столешницы высота столешницы	см	160 85	-	К		П.7.4.7. СП 59.13330.2012
	Зрительный зал	ед.			К, О		

Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах: 50-75 мест в зале 76-100 мест в зале 101-150 мест в зале 151-200 мест в зале 201-300 мест в зале 301-400 мест в зале Свыше 400	ед.	3 4 5 6 7 8 9	нет	К		П.7.6.15. СП 59.13330.2012
Спортивные трибуны			нет			
Доля мест для инвалидов на зрительских трибунах	%	Не менее 1,5	-	К		П.7.5.1. СП 59.13330.2012
Ширина прохода (свободного пространства) между рядами, где сидят ИК	см	160	-	К		П.7.5.3. СП 59.13330.2012


Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Пол с наклоном , высокий порог, устройство места для колясок	К	Частичный демонтаж кресел, приставной пандус	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

3	Кабина индивидуального обслуживания	нет							
---	-------------------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О, Г, У,С)			Текущий ремонт , индивидуальное решение с ТСР

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел: для административных, медицинских, соцучреждений; в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа; для предприятий торговли площадью более 150 кв.м.		наличие обязательно	имеется	К,О,С		П.5.40, П.5.42 СП 118.13330.2012
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	нет	К, О, С, Г		П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	95	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	габариты доступной кабины в общей уборной	см	Не менее 165 x 180	150x170	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012

-опорные поручни*		наличие	нет	К, О		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	нет			П.5.3.6. СП 59.13330.2012
Душевые кабины (для стационарных учреждений здравоохранения, физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием)		наличие	нет			
Габариты кабины: открытые со сквозным проходом закрытые	см	120 x 90 180-180	-	К		П.5.3.7 СП 59.13330.2012
Габариты поддона		Не менее 90x150	-	К		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
- опорные поручни*		наличие	-	К,О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
- откидное сиденье на высоте	см	48	-	К,О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
- наличие ручного душа			-	К,О		П.5.3.5. СП 59.13330.2012
Гардеробные:			нет			П.5.3.3. СП 59.13330.2012
- высота расположения индивидуального шкафчика для одежды	см	не выше 130 от пола	-	К		П.7.5.19 СП 59.13330.2012
-длина скамьи - ширина скамьи - высота скамьи	см	не менее 300 не менее 70 не более 50	-	К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012
- ширина прохода между скамьями	см	Не менее 180	-	К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Габариты помещения, отсутствие поручней, пороги на пути	К, О, С.	Капитальный ремонт (реконструкция помещений, санузел отдельный, опорный поручень, кнопка вызова персонала.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (Г, У,)			Капитальный ремонт (реконструкция помещений, санузел отдельный, опорный поручень, кнопка вызова персонала.

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстофоны		наличие	имеется	С		
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	имеется	С		П.5.5.4 ;5.5.6. СП 59.13330.2012
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	450	К, С		П.5.5.4 СП 59.13330.2012
	Высота прописных букв	см	не менее 7,5	10	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671
	Указатели, пиктограммы:			нет	С		
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	нет	К, С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	нет	Г,О,К		П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	нет	С		П.6.16 ГОСТ Р 51671
	-высота размещения	см	120-160	нет	С		П.6.18 ГОСТ Р51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения)		наличие	нет	С		П.7.1.8.
	Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа						СП 59.13330.2012
	Надписи и знаки для идентификации кабинетов*		наличие	нет			
	-высота размещения	см	не выше 150	нет	С		П.6.21.4 ГОСТ Р51671
	Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	нет	С,Г		П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей**

Заключение по зоне

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствие пиктограмм	К, О, С, Г.	Размещение пиктограмм для постоянной идентификации комнат и помещений НАДПИСИ.	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют	С, Г.	Оборудование с бегущей строкой	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствуют	С	-	-

Наименование	Состояние доступности	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)
--------------	-----------------------	------------	--

структурно-функциональной зоны		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ			Приобретение и установка

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД- недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обучения

Руководитель рабочей группы:

Художественный руководитель с. Буготак, ответственный по работе с инвалидами


 Маланин Н.В.

Члены рабочей группы:

И.о Директора МКУК «Буготакский КДЦ»

 Гринченко М.Г.

Руководитель кружка МКУК «Буготакский КДЦ»

 Сергеева Н.С.

Председатель общества инвалидов Тогучинского района (по согласованию)

 Сгибнева Т.В.